




Legende siehe Batt 0

- 1
- 3
- 4



<b>ANUVA</b> <small>STADT- UND UMWELTPLANUNG</small>		Nordostpark 89 D-90411 Nürnberg Tel.: 09114626276 eMail: info@anuva.de Internet: www.anuva.de	Datum: 11.12.2022 Zeichner: Mayer gezeichnet: 11.12.2022 geprüft: 11.12.2022 Papp / Helber Nordberg, den 30.11.2022 
<b>Die Autobahn Südbayern</b> Außenstelle Deggendorf Grellinger Straße 83 - 94469 Deggendorf		bearbeitet: GZ gezeichnet: GZ geprüft: GZ Datum: 11.12.2022 PFP Nr.: B015.ABAAB440.60	
Nr. _____ Art der Änderung _____ Datum _____ Zeichen _____			
Lagesystem	DHDN 90, GK4 (Lageslotus 120)	Stand Kataster	2020
Höhensystem	DHHN 12 (Höhenstatus 100)	Bestandsvermessung	2017

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

Die Autobahn GmbH des Bundes <small>Strasse / Abschn. Nr. / Station: A 94/66/05, 105/8 1314/05, 190</small> <small>PROJETS-NR.: A94-G04-BY</small>		Unterlage / Blatt-Nr.: 19.1.2 / 2 <b>Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan</b> Maßstab: 1 : 2.000
<b>A 94 München - Pocking (A 3)          4-streifiger Neubau der A 94          zwischen Markt und Simbach-West          von Bau-km: 0+105,000 - 13+290,000</b>		
Aufgestellt: 15.12.2022 Niederlassung Südbayern Außenstelle Deggendorf 		
Pflanzgebiet (Leiter der Außenstelle)		

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1</b> Imtalaue mit zuffließenden Bächen sowie Hangwäldern auf den Vorterrassen oberhalb des Inns</p> <p><b>B H Bo W - -</b></p> <p>1B: Bauzeitlicher und dauerhafter Verlust bzw. mittelbare Beeinträchtigung von Biodi- und Nutzungstypen geringer bis hoher Bedeutung</p> <p>1H: Verlust sowie bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen von Lebensformen gesetzlich geschützter Arten (Bruchvogel, Fledermaus, Reptilien, Amphibien, Haselmaus, Biber, Schottermaus)</p> <p>1Bo: Bauzeitliche Eingriffe in Bodenmerkmalverdrähtungen und damit Gefährdung von Bodenmerkmalen</p> <p>1W: Bauzeitliche Gefährdung von Schotter- und Sandmerkmallen in Oberflächennähe; Bauzeitlicher und dauerhafter Verlust von Retentionsraum im Überschwemmungsgebiet des Inns</p> | <p><b>3</b> Landwirtschaftlich genutzte Flur auf den Hauptterrassen oberhalb des Inns</p> <p><b>B H Bo - - L</b></p> <p>3B: Bauzeitlicher und dauerhafter Verlust bzw. mittelbare Beeinträchtigung von Biodi- und Nutzungstypen geringer bis mittlerer Bedeutung</p> <p>3H: Verlust sowie bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen von Lebensformen gesetzlich geschützter Arten (Bruchvogel, Fledermaus, Reptilien, Haselmaus)</p> <p>3Bo: Bauzeitliche Eingriffe in Bodenmerkmalverdrähtungen und damit Gefährdung von Bodenmerkmalen</p> <p>3L: Dauerhafter Verlust der für das Landschaftsbild funktionalen Blutsuche innerhalb der AS Stammham</p> | <p><b>4</b> Siedlungen</p> <p><b>B H - - - -</b></p> <p>4B: Bauzeitlicher und dauerhafter Verlust bzw. mittelbare Beeinträchtigung von Biodi- und Nutzungstypen geringer Bedeutung</p> <p>4H: Geringfügiger gradueller Verlust von Habitatqualität in den Siedlungsgebieten von gesetzlich geschützten Tieren (Bruchvogel, Haselmaus, Aaskuhlschaber)</p> |
|---|---|---|